

SUPERMATE

Antibacterial – Antimanchas - Antihongos



DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- SUPERMATE es un látex premium de triple acción: **antibacterial – antimanchas – antihongos**, que viene reforzado con aditivos y partículas inteligentes que protege de las bacterias y hongos, además de facilitar la remoción de suciedad y manchas difíciles de limpiar.
- Es una pintura a base de látex vinil acrílico y de fino acabado mate, su tecnología **BIOPLUS** inhibe la formación de colonias de bacterias y hongos sobre la superficie pintada.
- Posee una alta resistencia a la lavabilidad, obteniendo una limpieza uniforme, sin presencia de aureolas y brillos no deseados por el uso de detergentes, limpiadores domésticos y paños de limpieza, ideal para cuartos de niños, colegios y hospitales.
- Es una pintura que proporciona mayor durabilidad, mejor adhesión sobre la superficie y adecuada protección a la intemperie y medio ambiente.
- De olor agradable, rápido secado y de fácil aplicación, puede emplearse el ambiente el mismo día que ha sido pintado.
- Contiene pigmentos que junto con la resina ofrecen resistencia a los rayos UV, logrando que la superficie pintada presente alta resistencia y que sus colores se conserven inalterables por más tiempo.
- No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Otorga alta blancura y alto poder cubriente.
- Posee muy buena brochabilidad y nivelación.
- Para el pintado de paredes en exteriores e interiores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate	VOC	40.0 – 75.0 g/lt. , según color
Color	Según cartilla	Rendimiento teórico	58 m ² /4 lt. por mano a 1 mil seco
Componentes	Uno	Numero de capas	Dos (*)
Sólidos en volumen	34% ± 4%, según color	Diluyente	Agua
Peso por galón	4.60 - 5.50 Kg., según color		

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de capas.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplicar dos manos del “Imprimante”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE

Superficies con pintura en buen estado

- Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
- Matear la superficie usando lija al agua #120.
- Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE

Superficies con pintura en mal estado

- Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite.
- Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE.

Compra Online en
cásamac.pe

Superficies alcalinas

Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días.

Aplicar previamente dos manos de "Imprimante para Muros".

Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE.

Acabado liso (sólo Interiores)

Aplicar dos manos del "Imprimante".

Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Mural".

Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido.

Aplicar "Sellador para Pared".

Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de SUPERMATE.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Rodillo, brocha, pistola.

TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto 30 - 60 minutos

Al tacto duro 2 - 4 horas

Repintado mínimo 4 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10 °C a 50 °C.

Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregar hasta un 1/8 gln. de agua por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando las mismas diluciones de la primera mano.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas - "Imprimante".

Superficies alcalinas - "Imprimante para Muros".

Superficies de madera - "Oleo Mate ó fondo blanco".

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Presentación del producto
- Balde de 20 lts., 4 lts. y 1 lt.
- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No es inflamable.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Durante el pintado debe existir adecuada ventilación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Compra Online en
cásamac.pe